

Рекомендации по эксплуатации стеллажей MS Standart, Strong, Hard

Следующие рекомендации необходимо учесть для вашей безопасности:

- Отдельно стоящий стеллаж должен быть прикручен к несущей стене.
- При использовании стоек высотой более 2000 мм, не менее трех полок (нижняя, средняя, верхняя) должны быть оснащены Т или Г- образными усилителями стоек.
- Нагрузка полок должна быть равномерно распределенной. Загрузку стеллажа производить последовательно, начиная с нижней полки.
- Рекомендовано использовать крепление рядов стеллажей между собой.
- Рекомендовано установку усилителей ребра полки начинать с нижней полки.
- Загрузку стеллажа следует производить последовательно, начиная с нижней полки.

Также обращаем ваше внимание, что при установке регулируемых металлических подпятников нагрузка снижается до 400 кг на стеллаж.

Возможно использование подпятника без винта для анкерного крепления к полу.

Стандартные комплекты стеллажей серии MS включают: стойки, полки, крепеж (метизы, Г- или Т- образный усилитель стойки, пластиковый подпятник).